## CM

## ◆ 3軸長

下記サイズ・回転数は代表的なものです。下記以外のサイズにつきましてはお問い合わせください。

	形状	形状 タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数(r.p.m)
	A号	CM	55	3-13-3(L=40)	30,000
	A号	CM	55	3-13-3(L=50)	20,000
	A号	CM	55	3-13-3(L=60)	20,000
	A号	CM	55	3-13-3(L=90)	12,000
	A号	CM	55	4-13-3(L=40)	30,000
	A号	CM	55	4-13-3(L=50)	20,000
	A号	CM	55	4-13-3(L=60)	20,000
	A号	CM	55	4-13-3(L=70)	20,000
	A号	CM	55	4-13-3(L=80)	15,000
	A号	CM	55	4-13-3(L=90)	12,000
	A号	CM	55	4-13-3(L=100)	12,000
	A号	CM	55	4-13-3(L=130)	8,000
	A号	CM	55	4-15-3(L=70)	20,000
	A号	CM	55	5-15-3(L=50)	20,000
	A号	CM	55	5-15-3(L=60)	20,000
	A号	CM	55	5-15-3(L=80)	30,000
	A号	CM	55	5-15-3(L=100)	12,000
A号	A号	CM	55	6-17-3(L=40)	30,000
	A号	CM	55	6-17-3(L=50)	20,000
	A号	CM	55	6-17-3(L=60)	20,000
	A号	CM	55	6-17-3(L=70)	18,000
	A号	CM	55	6-17-3(L=80)	15,000
	A号	CM	55	6-17-3(L=90)	12,000
	A号	CM	55	6-17-3(L=100)	12,000
	A号	CM	55	6-17-3(L=120)	10,000
	A号	CM	55	6-17-3(L=130)	8,000
	A号	CM	43	8-15-3(L=50)	20,000
	A号	CM	43	8-20-3(L=50)	20,000
	A号	CM	55	8-20-3(L=50)	20,000
	A号	CM	43	8-20-3(L=60)	20,000
	A 号	СМ	43	8-20-3(L=80)	12,000
	A号	CM	55	8-20-3(L=80)	12,000
	A号	CM	43	8-20-3(L=90)	12,000
	A号	CM	43	8-20-3(L=100)	12,000
	A号	СМ	55	8-20-3(L=100)	12,000
	A号	CM	55	8-20-3(L=130)	8,000

R号	形状	タイプ		外径(D) - 長さ(T) - 軸径(d)	使用限度回転数(r.p.m)
	R号	CM	55	4d-3(L=50)	20,000
	R号	CM	55	4d-3(L=80)	15,000
	R号	CM	55	4d-3(L=100)	12,000
	R号	CM	55	5d-3(L=50)	20,000
	R号	CM	55	5d-3(L=100)	12,000
	R号	CM	55	6d-3(L=50)	20,000
	R号	CM	55	6d-3(L=80)	15,000
	R号	CM	43	8d-3(L=80)	12,000
	R号	CM	55	10d-3(L=50)	20,000
	R号	CM	43	10d-3(L=80)	10,000
	R号	CM	43	10d-3(L=100)	8,000
	R号	CM	43	13d-3(L=50)	18,000